

FOTINTERPRETAZIONE DEL QUADRO FESSURATIVO DEL PROSPETTO ESTERNO

PROGETTO DEFINITIVO

" FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DELLA VILLA ROMANA DEL NANIGLIO A GIOIOSA JONICA"
 " Messa in sicurezza della Cisterna Sempioega "

UFFICIO TECNICO

**19 - RILIEVO DEL QUADRO FESSURATIVO - PROSPETTO ESTERNO**

ELABORATO:	DENOMINAZIONE:
PROGETTO N.	SOSTITUISCE ELAB.
	SCALA
	SCALA METRICA
	IDENTIFICATIVO

PROGETTISTA: ARCH. CONS. BEATA ANGELA ALFIERI

Angela Alfieri



VISTO
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
TECNICO: ARCH. ROCCO CRISARA'

Rocco Crisara'



APPROVAZIONE PROGETTO:

DATA: 03-02-2014


Determina U.T. n. 21

VISTO IL RUP:

DOTT.SSA SIMONETTA BONOMI

**LETTURA DEL QUADRO FESSURATIVO**

Le variazioni di temperatura corrispondono a diversi spessori dell'intonaco superficiale e in qualche caso sono associate alla presenza di vegetazione o altri elementi estranei alla parete.
 Il quadro fessurativo sulla prospetto esterno, mette in evidenza la presenza di alcune lesioni, nello specifico la continuità della lesione dell'ambiente posto come avanzo della cisterna.
 Le cause di queste lesioni vanno ricercate soprattutto nella deminzione del paramento murario esterno, che è stato scaravato per creare l'attuale apertura.

LEGENDA**MOSAICO DEI TERMOGRAMMI**